



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО
(ЧОУрГТК) «ЧОУрГТК»
И.И. Тубер
_____ 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание (здание Челябинского техникума (комплекс)) ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10155,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 18644 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не известно, капитального не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ «ЧОУрГТК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Челябинская область
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454113, Россия, Челябинская область, Челябинск, Революции площадь, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по образовательным программам 190000 «Транспортные средства», 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь», 220000 «Автоматика и управление», 230000 «Информатика и вычислительная техника», 270000 «Архитектура и строительство».
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: общее заболевание
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 900 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамваи № 5,6,8,22,15,18 маршрутные такси № 46,84,85,91,112,348 до остановки «Монтажный колледж»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть описать (тротуары)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

4.2. Период проведения работ согласно заключениям специалистов в период проведения капитального/текущего ремонта

в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории второго корпуса ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж», учебный корпус.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением зрения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Министерством образования и науки Челябинской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № 2 от «20» марта 2015 г.
3. Решения Комиссии _____ от «20» марта 2015 г.

Заместитель директора по НМР
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК» _____ Крашакова Т.Ю.

Заместитель главного бухгалтера _____ Дерина О.Н.

Заведующая ХЭО _____ Самородова О.О.

Согласовано с общественными организациями инвалидов

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО
(ГСУЗ) «ЮУрГТК»
И.И. Тубер
» _____ 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание (здание Челябинского техникума (комплекс)) ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10155,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 18644 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не известно, капитального не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ «ЮУрГТК»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Челябинская область
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Челябинской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454113, Россия, Челябинская область, Челябинск, Революции площадь, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по образовательным программам 190000 «Транспортные средства», 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь», 220000 «Автоматика и управление», 230000 «Информатика и вычислительная техника», 270000 «Архитектура и строительство».
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: общее заболевание
2.6 Плановая мощность: посещаемость 900 человек в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбусы № 8, 10, трамвай № 8,18,22 маршрутные такси № 3,19,22,23, 91, 42, 37, 66 до остановки «Политехникум»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть описать (тротуары)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Признать ОСИ доступным частично избирательно для К, О (2,3 гр.), С (2,3 гр.), Г. Недоступен для инвалидов – инвалидов с нарушением умственного развития. Для принятия решения по адаптации объекта необходимо согласование со специалистами.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно заключениям специалистов в период проведения капитального/текущего ремонта

в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории не жилого здания (здание Челябинского политехникума(комплекс)) ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности для всех категорий граждан кроме инвалидов с нарушением умственного развития

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Министерством образования и науки Челябинской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «20» марта 2015 г.
3. Решения Комиссии: по адаптации объекта необходим ремонт
от «___» _____ 2015 г.

Заместитель директора по НМР
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК» _____ Крашакова Т.Ю.

Заместитель главного бухгалтера _____ Дерина О.Н.

Заведующая ХЭО _____ Самородова О.О.

Согласовано с общественными организациями инвалидов



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО (ССУЗ)
«ЮУрГТК»
И.И.Тубер
« 20 » марта 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Город Челябинск

« 20 » марта 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание (здание Челябинского политехникума (комплекс)) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10155,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 18644 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не известно, капитального не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Челябинская область
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454113, Россия, Челябинская область, Челябинск, Революции площадь, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по образовательным программам 190000 «Транспортные средства», 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь», 220000 «Автоматика и управление», 230000 «Информатика и вычислительная техника», 270000 «Архитектура и строительство».
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: общее заболевание
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 900 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбусы № 8, 10, трамвай № 8,18,22 маршрутные такси № 3,19,22,23, 91, 42, 37, 66 до остановки «Политехникум»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть описать (тротуары)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Признать ОСИ доступным частично избирательно для О (2,3 гр.), С (2,3 гр.), Г., Недоступен для

инвалидов – колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 группы, инвалидов по зрению 1 группы, для инвалидов с нарушением умственного развития. Для принятия решения по адаптации объекта необходимо согласование со специалистами.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно заключениям специалистов в период проведения капитального/текущего ремонта

в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории нежилого здания (здание Челябинского политехникума(комплекс)) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности для всех категорий граждан кроме инвалидов с нарушением умственного развития.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | |

Результаты фотофиксации на объекте

на 14 л.

Полэтажные планы, паспорт БТИ

на 1 л.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по НМР
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК» _____ Крашакова Т.Ю.

Заместитель главного бухгалтера _____ Дерина О.Н.

Заведующая ХЭО _____ Самородова О.О.

Согласовано с общественными организациями инвалидов

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка). План 1.

Нежилое здание (здание Челябинского техникума (комплекс))
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»,
ул. Гагарина, д.7, г. Челябинск

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2, 3	Отсутствует информацион ная поддержка на всех путях МГН	Все	Установка информационных знаков	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	3,4, 5	Отсутствует информацион ная поддержка на всех путях МГН. Частичное разрушение асфальтового покрытия. Высота бордюров не соответствует СНиП 35-01.	Все К, О	Устранение барьеров по пути следования. Выравнивание асфальта, демонтаж бортиков. Устройство съездов. Установка тактильных средств на пути следования. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	2, 4	Отсутствует информацион ная поддержка на всех путях МГН. Частичное разрушение асфальтового покрытия ступеней.	Все		

					Высота бордюров не соответствует СНиП 35-01.	К, О		
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-		К, О		Оборудование парковки, автостоянки. Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок). План 1	ДЧ-И (О,С,Г)	1,2,3	1,2,3,4,5	Ремонт (текущий) Устранение барьеров по пути следования. Выравнивание асфальта, демонтаж бортиков. Устройство съездов. Установка тактильных средств на пути следования. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки Оборудование парковки, автостоянки. Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. План 2.

Нежилое здание (здание Челябинского политехникума(комплекс))
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»,
ул. Гагарина, д.7, г. Челябинск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	6	<u>Отсутствует:</u> - Пандус - Тактильные полосы - Информационные знаки - Дренажные решётки Лестница имеет частичные сколы и трещины.	Все	Переоборудование крыльца. Установка наружного пандуса. Монтаж перил. Установка рельефной (тактильной) полосы.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	6				
2.4	Дверь (входная)	есть	2	6	Не соответствие размеров дверных проемов. Нет знаков доступности. Нет информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля. Отсутствует беспроводная система вызова персонала. Нет контрастной ленты на ступенях лестницы. Нет поручней, дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные	Все	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка знаков доступности. Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля. Установка беспроводной системы вызова персонала. Установка контрастной	Капитальный ремонт

					решетки). Отсутствуют средства информационно- навигационной поддержки (визуальной звуковой, тактильной)		ленты на ступенях лестницы. Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом. Установка поручней. Установка дополнитель ных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки). Установка средств информацио нно- навигационн ой поддержки (визуальной звуковой, тактильной)	
2.5	Тамбур	есть	2	7	Габариты – 2,5 X 6,7 м, <u>что не соответствует СНиП 35-01 (1,0 X 3,5 м).</u>	Все	Демонтаж тамбура, установка в соответствии со СНиП	Капиталь ный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание. План 2.	ДЧ-И (С,Г)	1, 2	6, 7	Переоборудование крыльца. Установка наружного пандуса. Монтаж перил. Установка рельефной (тактильной) полосы. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка знаков доступности. Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля. Установка беспроводной

				системы вызова персонала. Установка контрастной ленты на ступенях лестницы. Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом. Установка поручней. Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки). Установка средств информационно-навигационной поддержки (визуальной звуковой, тактильной) дверей и порогов. Замена дверных полотен без порогов с противоударными полосами и фиксаторами положения (открыто/закрыто). Нанесение контрастной разметки. Демонтаж тамбура, установка в соответствии со СНиП
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). 1 этаж, учебный корпус. План 2.

Нежилое здание (здание Челябинского техникума (комплекс))
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»,
ул. Гагарина, д.7, г. Челябинск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5,9	8, 9	Отсутствует информационная поддержка, контрастная разметка пола, рельефная (тактильная) полоса	Все	Установка электронного табло. Установка информирующих обозначений.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	10	Отсутствуют: Тактильные полосы Информационные знаки Перила не соответствуют СНиП 35-01.	Все	Нанесение контрастной разметки. Установка рельефной (тактильной) полосы. Установка информационных знаков. Установка перил.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	3	11	Проём – 1,40м. пороги – 5 см., что не соответствует СНиП 35-01. Дверь двустворчатая, выполнена из ДСП, ширина одной створки 70 см. Дверь не оборудована фиксатором положения (открыто/закрыто). Информационные	К, О, С	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка информирующих обозначений.	Текущий ремонт

					знаки отсутствуют. Контрастной разметки нет.			
8.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7	12, 13	Проём – 98 см пороги – 2 см Дверь – ДВП. Дверь не оборудована фиксатором положения (открыто/закрыто). Не имеет контрастной разметки. Противоударной полосы нет. Имеется лестница наружная. Отсутствуют: Пандус Тактильные полосы Информационные знаки Перила не соответствуют СНиП 35-01.	К, О, С	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка информирующих обозначений. Установка электронного табло.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г)	5,7,3,8,9	8, 9, 11, 12, 13	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло. Установка информирующих обозначений.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов. 1 этаж, учебного корпуса. План 2.

Нежилое здание (здание Челябинского техникума (комплекс))
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»,
ул. Гагарина, д.7, г. Челябинск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	14	Дверные проемы не соответствуют. Отсутствуют: Тактильные полосы Информационные знаки	Все	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло. Установка информирующих обозначений.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – гардероб, столовая, актовый зал, библиотека	есть	10, 11, 12, 13		Дверные проемы не соответствуют. Отсутствуют: Тактильные полосы Информационные знаки	Все	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло. Установка информирующих обозначений.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4	14	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло.. Установка информирующих обозначений.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений. План 2, 1-ый этаж, учебного корпуса.

Нежилое здание (здание Челябинского техникума (комплекс))
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный Технический колледж»,
ул. Гагарина, д.7, г. Челябинск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6	15, 16	1. Отсутствие знака доступности помещения. 2. Ширина дверного проема при входе в туалетную комнату – 80 см, в кабины – 1 м, <u>что не соответствует СНиП 35-01, ширина дверного проема, должна быть, не менее 90 см.</u> 3. Отсутствует специализированная сантехника. 4. Отсутствуют вспомогательные стационарные и откидные поручни рядом с раковиной. 5. Габариты кабины – 1,0 X 1,0 м., <u>что не соответствует СНиП 35-01, (минимальные габариты кабины = 1,8 X 1,65 м.)</u> 7. Зоны для кресла коляски рядом с унитазом нет 8. Выключатели источников искусственного освещения находятся на высоте более 0,8 м., что не соответствует СНиП 35-01.	Все	Установка специального оборудования, в том числе сантехники, электрики Демонтаж и подводка коммуникаций. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло. Габариты кабин расширить за счет соседнего помещения	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения. План 2.	ДЧ-И (С,Г)	6	15, 16	Установка специального оборудования, в том числе сантехники, электрики Демонтаж и подводка коммуникаций. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло. Габариты кабин расширить за счет соседнего помещения

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Нежилое здание (здание Челябинского политехникума(комплекс))
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»,
ул. Гагарина, д.7, г. Челябинск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-				
6.2	Акустические средства	нет	-	-				
6.3	Тактильные средства	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор колледжа

И.И. Тубер

2015 г.

П Л А Н

мероприятий по адаптации объектов ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» с целью обеспечения их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

№ пп	Мероприятия	Ответственное лицо	Срок выполнения
1.	Сформировать рабочую группу для обследования объектов социальной инфраструктуры колледжа с участием представителей общественных организаций в области предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ по адресам: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.45, ул. Марченко, д.33, ул. Гагарина, д.7, Марченко, д.33 «а»	Заместители директора по направлениям	до 05.03.2015
2.	Разработать Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ	Крашакова Т.Ю.	до 29.03.2015
3.	Произвести обследование объектов и прилегающей территории на предмет доступности инвалидов и лиц с ОВЗ, составить акт	Самородова О.О.	до 29.03.2015
4.	По результатам обследования оформить заключение о состоянии доступности ОСИ колледжа для инвалидов и лиц с ОВЗ	Самородова О.О.	до 01.04.2015
5.	Внести рекомендации по адаптации основных структурных элементов для основных категорий инвалидов	Самородова О.О.	до 03.04.2015
6.	Провести паспортизацию объектов по адресам: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.45, ул. Марченко, д.33, ул. Гагарина, д.7, Марченко, д.33 «а»	Самородова О.О.	до 01.05.2015
7.	Разработать проектно-сметную документацию по адаптации основных структурных элементов ОСИ для основных	Самородова О.О.	до 01.05.2015

	категорий инвалидов		
8.	Сформировать адресную программу адаптации объектов социальной инфраструктуры колледжа и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	Самородова О.О.	до 01.06.2015

Заведующая ХЭО



Самородова О.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО (ССУЗ)

«ЮУрГТК»

И.И.Тубер

« 20 » марта 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Город Челябинск

« 20 » марта 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание (здание Челябинского государственного технического колледжа) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10155,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка да; 18644 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не известно, капитального не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Челябинская область
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454113, Россия, Челябинская область, Челябинск, Революции площадь, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по образовательным программам 190000 «Транспортные средства», 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь», 220000 «Автоматика и управление», 230000 «Информатика и вычислительная техника», 270000 «Архитектура и строительство».
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: общее заболевание
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 900 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбусы № 8, 10, трамвай № 8,18,22 маршрутные такси № 3,19,22,23, 91, 42, 37, 66 до остановки «Политехникум»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть описать (тротуары)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Признать ОСИ доступным частично избирательно для О (2,3 гр.), С (2,3 гр.), Г., Недоступен для

инвалидов – колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 группы, инвалидов по зрению 1 группы, для инвалидов с нарушением умственного развития. Для принятия решения по адаптации объекта необходимо согласование со специалистами.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно заключениям специалистов в период проведения капитального/текущего ремонта

в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории нежилого здания (здание Челябинского политехникума(комплекс)) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности для всех категорий граждан кроме инвалидов с нарушением умственного развития.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | |

Результаты фотофиксации на объекте

на 14 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ

на 1 л.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по НМР
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК»



Крашакова Т.Ю.

Заместитель главного бухгалтера



Дерина О.Н.

Заведующая ХЭО



Самородова О.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО (ССУЗ)

«ЮУрГТК»

И.И.Тубер

« 20 » марта 2015 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание (здание Челябинского государственного технического колледжа) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10155,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка да; 18644 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не известно, капитального не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Челябинская область
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454113, Россия, Челябинская область, Челябинск, Революции площадь, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по образовательным программам 190000 «Транспортные средства», 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь», 220000 «Автоматика и управление», 230000 «Информатика и вычислительная техника», 270000 «Архитектура и строительство».
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: общее заболевание
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 900 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбусы № 8, 10, трамвай № 8,18,22 маршрутные такси № 3,19,22,23, 91, 42, 37, 66 до остановки «Политехникум»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть описать (тротуары)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13




Фото 14



Фото 15



Фото 16



План 1 Территория, прилегающая к зданию





Рис. 1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

ПЛАН №2



→ Направление по ходу движения